

ÖSMASCHINE TYP 110

ZUSATZEINRICHTUNGEN

Füllmengensteuerung	zur Steuerung der Füllmenge in der Zuführung über 2 Näherungsschalter
Optische Zieleinrichtung	markiert die Nietstelle mit einem Lichtkreuz das mit 2 Lasern erzeugt wird
Stückzähler	zur Kontrolle Ihrer Produktion rücksetzbar mit Schlüssel
Auflagetisch, Anschläge	als Materialführung, die exakt auf Ihr Produkt abgestimmt wird
Teileaufnahmen	falls erforderlich, konstruieren wir Teileaufnahmen, die exakt auf ihr Produkt abgestimmt sind
Fußstütze, Fersenauflage	für ermüdungsfreies Arbeiten